ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМАЗКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ WOLO FREKOTE

Полимерный разделительный состав быстрой полимеризации · 3,78 л

НАЗНАЧЕНИЕ

Разделительная смазка быстрой полимеризации многократного использования для всех полиэфирных смол с использованием гелькоута. Быстро наносится и формирует блестящую поверхность, не требующую полировки.

Уникальный нелетучий полимерный разделительный состав: достаточно протереть поверхность тканью, смоченной составом. Применяется как разделитель в полупостоянной системе разделителей.

СОСТАВ И СВОЙСТВА

- Блестящая поверхность готового изделия.
- Простое нанесение, быстрая полимеризация.
- Многократное снятие деталей.
- Образует минимальный по толщине слой на поверхности формы.
- Продукт не рекомендуется применять в среде чистого кислорода, хлора и других сильных окислителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	**Значение**
Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Запах	углеводородный
Растворители	алифатический углеводород
Удельная плотность при 25 °C	0,725 ± 0,02 г/см³
Точка вспышки	10 °C
Термостойкость	400 °C
Температура нанесения	12–43 °C
Срок хранения	1 год с даты изготовления

ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- Поверхность формы тщательно очистить и высушить, удалить следы ранее использовавшихся разделительных смазок, воска и шпатлёвки.
- Нанести состав на чистую ткань, смочить её до влажного состояния и нанести гладкую влажную плёнку на всю поверхность формы; дождаться испарения растворителя.
- Подождать 5 минут перед нанесением следующего слоя; нанести минимум 4 слоя.
- После последнего слоя дать полимеризоваться 15 минут при 20 °C — форма готова к работе.
- Для максимального количества снятий нанести корректирующий слой после изготовления 2–3 первых деталей; на глубокие и сложные участки — 1–2 дополнительных слоя.
- При образовании полос протереть поверхность сухой тканью; избегать чрезмерного количества материала.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Frekote WOLO содержит огнеопасные растворители. Продукт следует применять в хорошо вентилируемом помещении.

Хранить в сухом прохладном месте, контейнер плотно закрытым: продукт чувствителен к влажности. Срок хранения — 1 год с даты изготовления.